

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад комбинированного вида №23 «Лучик»

СОГЛАСОВАНО:

Председатель
Профсоюзного комитета
Судя Г.В. Судакова
Протокол № 5
«24» 08 2021 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий

О.М. Попова
Приказ № 116/23-26-06
«10» января 2023 г.

ИНСТРУКЦИЯ № 16
по охране труда для рабочего по комплексному обслуживанию и текущему
ремонту здания.

1. Общие требования охраны труда.

- 1.1. Настоящая инструкция разработана в МДОУ №23 «Лучик»(далее Учреждение) в соответствии с X разделом Трудового кодекса Федерального закона от 02.07.2021 № 311-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации, приказом Минтруда России от 29.10.2021 № 772н «Об утверждении основных требований к порядку разработки и содержанию правил и инструкций по охране труда, разрабатываемых работодателем, в целях обеспечения безопасных условий и охраны труда», с требованиями соответствующих профессиональных стандартов, на основании Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года N 28 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Устава учреждения.
- 1.2. К выполнению работ рабочего по комплексному обслуживанию и текущему ремонту зданий допускаются лица:
- не моложе восемнадцати лет;
 - прошедшие медосмотр;
 - имеющие профессиональные навыки;
 - прошедшие стажировку, обучение и проверку знаний требованиям по охране труда;
 - прошедшие вводный инструктаж и инструктаж на рабочем месте;
 - имеющие вторую квалификационную группу по электробезопасности при работе с электрооборудованием и ручным переносным электроинструментом.
- 1.3. Рабочий по комплексному обслуживанию и текущему ремонту зданий обязан:
- знать и выполнять требования инструкций: по охране жизни и здоровья обучающихся (воспитанников) в дошкольных учреждениях; №1-ПБ по пожарной безопасности и уметь пользоваться средствами пожаротушения, инструкции по оказанию первой доврачебной помощи, должностной и настоящей инструкции по охране труда;
 - выполнять правила внутреннего трудового распорядка;
 - соблюдать режим труда и отдыха;
 - выполнять требования инструкций по эксплуатации оборудования и ручного электроинструмента;

- содержать в чистоте рабочее место;
- сообщать заведующей МДОУ о всех несчастных случаях, произошедших на производстве, обо всех обнаруженных неисправностях оборудования, инструментов и приспособлений, при которых невозможно безопасное проведение работ, которые не могут быть устранены своими силами, не приступать к работе до их устранения.

1.4. Использовать по назначению спецодежду, средства индивидуальной защиты:

- костюм брезентовый или костюм х\б или костюм из смешанных тканей – 1 шт на год;
- сапоги резиновые – 1 пара на год;
- рукавицы брезентовые или перчатки с полимерным покрытием - 4 пары,

Дополнительно зимой при наружных работах:

- куртка на утепляющей подкладке – 1 на 2 года,
- брюки на утепляющей подкладке – 1 на 2 года,
- валенки или сапоги кожаные – 1 пара на 2,5 года.

Дополнительно при работе с электроинструментом и со станочным оборудованием.

- костюм из смешанных тканей – 1 шт. на год;
- фартук х\б – 1 шт. на год;
- рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием – 4 пары на год;
- ботинки кожаные – 1 пара на год;
- очки защитные – до износа;
- берет - 1 шт.

Дополнительно при работе со стеклом:

- костюм из смешанных тканей – 1 шт. на год;
- фартук х\б – 1 шт.
- рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием – 4 пары на год.

1.5. На рабочего по комплексному обслуживанию и текущему ремонту зданий в процессе работы могут воздействовать следующие **профессиональные риски**:

- механические опасности: опасность падения из-за потери равновесия, в том числе опасность падения с высоты, в том числе из-за отсутствия ограждения;
- электрические опасности: опасность поражения током вследствие прямого контакта с токоведущими частями из-за касания незащищенными частями тела деталей, находящихся под напряжением; опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт);
- опасность воздействия пыли на глаза; опасность повреждения органов дыхания частицами пыли при обработке древесины и других материалов;
- опасности, связанные с организационными недостатками.

1.5.1. Методы устранения данных опасностей разработаны в картах оценки рисков.

1.6. На рабочее место рабочего по комплексному обслуживанию и текущему ремонту зданий проведена специальная оценка условий труда.

1.6.1. Результатом СОУТ выявлены следующие физические факторы: Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия, шум, вибрация локальная, тяжесть трудового процесса. Даны факторы являются допустимыми.

2. Требования охраны труда перед началом работы.

- 2.1. Получить от непосредственного руководителя работ задание и инструктаж по последовательности выполнения работы.
- 2.2. Надеть спецодежду, другие средства индивидуальной защиты.
- 2.3. Проверить исправность инструмента и убедиться, что:
 - ударный инструмент плотно насажен на рукоятке;

- рукоятки ударного инструмента имеют овальную форму, гладкая, без трещин, сколов, заусенков;
 - деревянные рукоятки долот, стамесок, имеют длину 120мм, не имеют трещин, сколов, и укреплены металлическими щипцами;
 - рабочие поверхности ударного инструмента не имеют сколов;
 - лезвие топора правильно и хорошо заточено;
 - лучковые пилы имеют прочную рамку и стяжки, двуручные поперечные пилы - гладкие деревянные ручки, прикрепленные к полотну пилы;
 - полотна пил не имеют трещин, расслоений, надломов, коррозии, правильно заточены.
- 2.4. Убедиться в достаточной освещенности рабочего места.
- 2.5. Проверить рабочее место и подходы к нему на соответствие требованиям охраны труда.

3. Требования охраны труда во время работы.

- 3.1. При переноске материалов следить, чтобы путь не был загроможден.
- 3.2. Обработку пиломатериалов производить на жестком столе.
- 3.3. Не допускать захламление верстака отходами, стружкой.
- 3.4. При распиливании пиломатериалов вручную следует:
- класть их на прочную основу;
 - поперечное перепиливание материала заканчивать, придерживая отпиливаемый конец, исключая падение на пол. При распиливании заготовки под углом применяют шаблоны.
- 3.5. При работе с топором необходимо принимать устойчивое положение.
- 3.6. При работе на верстаке необходимо:
- отрегулировать высоту верстака по росту;
 - надежно закрепить заготовку;
 - пользоваться щетками-сметками для удаления опилок.
- 3.7. При работе рубанком, стружку вынимать только через отверстие и не рукой, а деревянными ями.
- 3.8. Инструмент, имеющий отточенное лезвие или стамески, ножи, рубанки, пилы, сверла вать только вперед рукояткой или тупым концом.
- 3.9. При переноске инструмента его острые части закрывать чехлом.
- 3.10. При выемке в древесине гнезд, пазов, проушин необходимо хорошо закреплять деталь на тесле, удары молотком производить вдоль оси долота или стамески.
- 3.11. Забивать гвозди необходимо по шаблону в здоровую часть древесины.
- 3.12. Складировать столярные изделия и заготовки необходимо на ровной поверхности. Под прокладки в штабелях располагать в одной вертикальной плоскости.
- 3.13. Устанавливать и подгонять дверные и оконные блоки, элементы антресолей, встроенных следует с использованием монтажных столиков.
- Не допускается выполнять работы, стоя на подоконнике, ограждениях балкона, трубопроводах.
- 3.14. При работе на высоте более 1,8 метра соблюдать требования инструкции по охране труда при работе на высоте.
- 3.15. При работе с электроинструментом и электрооборудованием соблюдать инструкцию по охране труда при работе на данном оборудовании.
- 3.16. Не пользоваться в мастерской открытым огнем и электрообогревателями.
- градусов.

4. Требования охраны труда в аварийной ситуации

- 4.1. При работе возможны следующие аварийные ситуации:

- замыкание электропроводки при работе на электрооборудовании.
- 4.2. При возникновении замыкания электропроводки при работе на электрооборудовании следует прекратить его эксплуатацию; а также подачу к нему электроэнергии. Доложить о принятых мерах заведующей хозяйством.
- 4.3. О всех нештатных ситуациях немедленно сообщать заведующей МДОУ.

5. Требования охраны труда по окончании работы.

- 5.1. Отключить все электрические машины, используемые в работе.
- 5.2. Привести в порядок рабочее место, собрать отходы. Стружки и опилки не сдвигать ртом и не сметать рукой, а пользоваться для этого щеткой.
- 5.3. Снять спецодежду, очистить её и убрать в отведенное место.
- 5.4. Вымыть лицо и руки.

Инструкцию разработал:
заведующий хозяйством :



М.Р. Ермакова

Согласовано:
Специалист по охране труда



Н.В. Шадрина